

شرایط بازرسی پاکت های سیمان P.P نوع چسبی AD*SATR

این دستورالعمل شامل اطلاعات ابعادی ، مشخصات فیزیکی ، چگونگی نمونه برداری و مشخصات استحکامی کیسه های سیمان از نوع P.P چسبی (ADSTAR) می باشد و بر اساس استاندارد ISIRI 10740 گرد آوری شده است

الف - بازرسی ظاهري

- ۱ - کیسه ها می باید از نوع P.P(پلی پروپیلن) چسبی و بدون دوخت باشد. کیسه باید بوسیله الاف پلی پروپیلن بصورت تارو پودی بافته شده باشد و روی آن را یک لایه نازک پلاستیک پوشانده باشد.(لمینیت Laminate) جهت خروج هوا روی سطح کیسه سوراخ دار است که به آن پر فراز می گویند.
- ۲ - کیسه باید دارای دو عدد تا خوردگی در قسمت بالا و پایین آن باشد و دارای شکل ظاهري ۶ ضلعی باشد. در یک سمت باید درب ورودی کیسه وجود داشته باشد. که محل ورود شیر پکر می باشد. درب کیسه باید بصورت دو لایه بوده و کاملا باز باشد.
- ۳ - کیسه از نظر ظاهري هیچگونه پارگي یا زدگي نداشته باشد. چسبهای کناري کیسه با فشار دست امتحان شوند. هیچگونه پارگي یا باز شدگي چسب نباید وجود داشته باشد.


ب - ابعاد و تلوارانس اندازه کیسه ها

قسمت دو لایه درب کیسه باید به طول 120mm باشد . دقت شود قسمت دولایه داخلی درب کیسه باید کاملا صاف و بدون چروگیدگي یا تا خوردگي باشد.

i	v	c	b	a	واحد بر حسب (mm)
100-120	100	100-105	495-505	620-630	سیمان تیپ ۱ او ۵۰ کیلویی
100-120	100	100-105	495-505	630-640	سیمان خند سولفات ۵۰ کیلویی

i	v	c.	b	a	واحد بر حسب (mm)
100-120	100	100-105	400-405	485-490	سیمان تیپ ۱ او ۲۵ کیلویی

ابعاد پاکت به میلی متر :



- طول $\underline{a} =$
- عرض $\underline{b} =$
- پهنهای ته پاکت $\underline{c} =$
- عرض قیف ورودی (عرض ورودی شیر) $\underline{v} =$
- طول ورودی شیر $\underline{f} =$
- وزن پاکتهای ۵۰ کیلویی حداقل 70g گرم
- وزن پاکتهای ۲۵ کیلویی حداقل 49g گرم
- پاکت ها می بایست ظرفیت و تحمل 50Kg و 25kg سیمان را دارا باشند و دارای استحکام کافی باشند بطوریکه در تست ۳ مرتبه سقوط از ارتفاع ۲ متر در حالت پر هیچ گونه پارگی بوجود نیاید .
- هر گونه چروکیدگی ، تا خوردنگی ، پارگی و زدگی در لایه های پاکت غیر قابل قبول است .
- نوع چاپ با هماهنگی قسمت فروش و بارگیر خانه انتخاب شود .
- جهت بازرگانی ابتدا ۵ عدد به عنوان نمونه جهت کنترل ابعادی ارائه شود و سپس در مرحله دوم تعداد ۲۰۰۰ عدد به عنوان نمونه جهت بارگیری ارسال شود تا پس از بازرگانی و تائید نهایی تولید کل سفارش انجام شود .
- شرکت سازنده موظف است جهت پاکت های تولید شده شناسنامه محصول ارائه بطوریکه در آن اطلاعات زیر موجود باشد .
 - نام شرکت سازنده ، تاریخ تولید ، شماره سریال ، مشخصات و تست های انجام شده روی نخ مورد استفاده در بافت پاکت ، کنترل ابعادی پاکت و تست های استحکامی و سقوط از ارتفاع در حالت پر .
 - شناسنامه هر محموله همراه آن ارسال شود .
- شرطیه بسته بندی :
- بسته بندی طبق استاندارد ISIRI 10740 انجام شود .
- پاکت ها روی پالت چوبی بسته بندی شوند و با پلاستیک پوشانده و تسمه کشی شوند . روی هر پالت یک پاکت قابل روئیت قرار داده شود .
- مشخصات مربوط به نام شرکت سازنده ، ابعاد و شماره سریال روی هر پالت بطور کامل " واضح چاپ شود .
- درصد ضایعات هنگام بارگیری و در مورد عیوب مربوط به کیسه با بارگیر خانه هماهنگ شود .
- نمونه برداری طبق جداول استاندارد انجام خواهد شد در صورتیکه ضایعات بیش از درصد مشخص شده در قرارداد باشد کل محموله برگشت داده می شود .
- شماره پالت روری هر کیسه چاپ شود .

روی هر پالت باید مشخصات زیر نوشته شده باشد.

- نام یا علامت تجاری شرکت سازنده

- تاریخ تولید کیسه

- تعداد کیسه موجود در هر پالت

- کد ردیابی یا نام اپراتور تولید کیسه

- ابعاد پاکت شاما طول، عرض، پهنا، عرض شیر و طول ورودی شیر

شایط دیگر:

- در صورتیکه در هنگام بارگیری، پارگی و ضایعات پاکت ها زیاد باشد و یا درب پاکت بسته باشد

و یا چاپ روی پاکت مغایر با درخواست باشد کل محموله برگشت داده می شود.

- کنترل رنگ الیاف، نوع چاپ و مشخصات روی کیسه بر اساس اطلاعات ارائه شده از واحد

فروش و بارگیر خانه هماهنگ شود.

کنترل کیفیت قطعات سیمان سپاهان